



مرصد العراق الأخضر

IRAQ GREEN OBSERVATORY

أول مرصد عراقي متخصص بقضايا البيئة والمياه والتغير المناخي في العراق

www.palms-news.com

نخيل نيوز | متابعة

أكد "مرصد العراق الأخضر" أن إهمال عمليات التطهير والرفع الدوري للترسبات الطينية تسبب في انخفاض السعة التصميمية للمجرى الرئيسي لنهر الفرات وتفرعاته الإروائية، ما يعيق انسيابية المياه ويحد من قدرة المجرى على استيعاب الكميات المرتفعة.

وأوضح المرصد أن غياب نظام الإنذار المبكر والتنسيق اللحظي بين دول حوض الفرات يؤدي إلى وصول تدفقات غير منتظمة ومفاجئة إلى المنظومة العراقية، الأمر الذي يحول دون التخطيط المسبق لإدارة الفراغ الخزني في السدود والبحيرات.

وحذر البيان من محدودية خطوط التحويل المخصصة لنقل فائض المياه بسرعة وأمان نحو الأهوار والمنخفضات، مشيراً إلى أن توجيه المياه العذبة بصورة عشوائية نحو أحواض ذات ملوحة مرتفعة—كما في أجزاء من منخفض الثرثار—يهدد بتلوثها وفقدان قيمتها للاستخدامات الزراعية والاستهلاكية.

وأضاف المرصد أن تشتت الإدارات المحلية والتجاوزات المستمرة على ضفاف الأنهار يسهمان في إبطاء توجيه المياه إلى

نخيل نيوز

المناطق الأكثر حاجة، وفي مقدمتها الأهوار الجنوبية.