



نخيل نيوز | متابعة

أكد نائب قائد القوات الجوية الإيرانية، في تصريحات صحفية لووكالة الأنباء الإيرانية العميد الطيار مهدي هاديان، بأن "مهمة قيادة طائرة رئيس الجمهورية هي من المهام الخاصة، لذلك كان طاقمها من أكثر الطيارين خبرة ولديهم خبرة في مختلف المواقع"

وبين هاديان، أن حظيرة الطيران الإيرانية مسؤولة عن نقل المسؤولين الوطنيين والعسكريين، بما في ذلك قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية والوفود الحكومية داخل العالم وخارجه.

وأوضح، أن هذه المهمة كانت من المهام الخاصة التي كان طاقم طيرانها من أكثر الطيارين خبرة ولديهم خبرة في مختلف المواقع، سيما وأن التحقيق في أسباب الحادث جار من قبل فريق من ذوي الخبرة معين من قبل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وسنعلن عن النتائج.

